

Ceník oprav solárního systému Quantum

(podmínkou je instalace a spuštění f.Quantum)

Případné zjištěné závady a jejich oprava

Vyčištění zásobníku přední přírubou	500,-
Výměna elektrické topné tyče	500,-
Výměna pojistného ventilu	250,-
Výměna čerpadla solární jednotky	500,-
Výměna plnicí pumpy solárního systému	500,-
Opětovné nastavení řídicí jednotky	200,-
Doplnění systému nemrznoucí kapalinou	250,-
Výměna čidel řídicí jednotky	500,-
Výměna kapaliny v primárním okruhu	700,-
Doplnění plynu v expanzní nádobě	500,-
Odstranění netěsnosti systému	250,-
Výměna AOV solární	

Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez cestovného ve výši 8,-/km

**Cena materiálu bude účtována dle
aktuálního ceníku :**

Soupis používaných materiálů

Kapalina K3 k vyčištění zásobníku 10kg	1135,-
El. topná tyč 2,5kw	2145,-
El. topná tyč 4,5 kw	3095,-
Pojistný ventil 3/4"/8bar	385,-
Čerpadlo solární jednotky	2720,-
Plnicí pumpa	2055,-
Nemrznoucí směs do primárního okruhu 10l	715,-
Čidlo solárního systému	300,-
Automatický odvzdušňovací ventil solární	495,-